

RTC360_ファームウェアV4_アップデートにての変更点です。

計測したデータファイルが小さくなりました。(写真データ含む)
下記、実際、計測したデータを比較したものです。

| | 屋内 (MB) | | |
|------------|------------|------------|------------|
| | LOW | MIDDLE | HI |
| ファームV3 | 284 | 462 | 1,150 |
| ファームV4 | 74.2 | 285 | 768 |
| 縮小率 | 26% | 62% | 67% |

| | 屋外 (MB) | | |
|--|------------|------------|------------|
| | LOW | MIDDLE | HI |
| | 294 | 459 | 1,110 |
| | 80.6 | 275 | 749 |
| | 27% | 60% | 67% |

写真データの比較 ※REGISTER360にてパノラマ画像のエクスポートを行ったものです

| | 屋内 (MB) | | |
|------------|------------|------------|------------|
| | LOW | MIDDLE | HI |
| ファームV3 | 4.55 | 4.58 | 4.59 |
| ファームV4 | 3.67 | 3.93 | 4.43 |
| 縮小率 | 81% | 86% | 97% |

| | 屋外 (MB) | | |
|--|------------|------------|------------|
| | LOW | MIDDLE | HI |
| | 5.52 | 5.60 | 5.50 |
| | 4.71 | 5.10 | 5.42 |
| | 85% | 91% | 99% |

V3



V4



LOW 1スキャン MIDDLE 1スキャン HI 1スキャン 計3スキャンでREGISTER360にて取り込みを行った時間です。

| | 屋内 (分秒) |
|--------------|-------------|
| ファームV3 | 11分10秒 |
| ファームV4 | 8分47秒 |
| 速度UP率 | 127% |

| | 屋外 (MB) |
|--|-------------|
| | 9分55秒 |
| | 9分27秒 |
| | 105% |

